

REDE DE APOIO TOPOGRÁFICO MUNICIPAL

CARACTERIZAÇÃO DOS PONTOS - ETRS89

PONTO N.º 5096

FREGUESIA: UNIÃO FREGUESIA DE AÇORES E VELOSA

LOCAL: VELOSA

DESCRIÇÃO DO PONTO: PREGO DE AÇO COLOCADO NO ASFALTO, NA TRANSIÇÃO DO ASFALTO PARA OS PARALELOS, JUNTO À PARAGEM DE AUTOCARRO.

DATA DE COLOCAÇÃO: 21-10-2015

ESTADO DE CONSERVAÇÃO: BOM

COORDENADAS (m)

M: 71201,74

P: 109444,3

Z: 477,32

FOTO



PLANTA



VISIBILIDADE AO PONTO N.º 5097

COORDENADAS (m)

M: 71161,51

P: 109421,19

Z: 477,72

