

REDE DE APOIO TOPOGRÁFICO MUNICIPAL

CARACTERIZAÇÃO DOS PONTOS - ETRS89

PONTO N.º 5125

FREGUESIA: UNIÃO DE FREGUESIAS DE RAPA E CADAFAZ

LOCAL: RUA DA QUINTÃ

DESCRIÇÃO DO PONTO: PREGO DE AÇO COLOCADO NO ASFALTO, O ENTRONCAMENTO DA RUA DA QUINTÃ COM A RUA DA PORTELA

DATA DE COLOCAÇÃO: 10-11-2017

ESTADO DE CONSERVAÇÃO: BOM

COORDENADAS (m)

M: 65433,29

P: 102128,38

Z: 628,36

FOTO



PLANTA



VISIBILIDADE AO PONTO N.º 5124

COORDENADAS (m)

M: 65395,83

P: 102310,18

Z: 608,69

