

REDE DE APOIO TOPOGRÁFICO MUNICIPAL

CARACTERIZAÇÃO DOS PONTOS - ETRS89

PONTO N.º 5123

FREGUESIA: UNIÃO DE FREGUESIAS DE RAPA E CADAFAZ

LOCAL: RUA DE SÃO MIGUEL

DESCRIÇÃO DO PONTO: PREGO DE AÇO COLOCADO NO ASFALTO.

DATA DE COLOCAÇÃO: 10-11-2017

ESTADO DE CONSERVAÇÃO: BOM

COORDENADAS (m)

M: 64707,20

P: 101762,50

Z: 662,56

FOTO



PLANTA



VISIBILIDADE AO PONTO N.º 5122

COORDENADAS (m)

M: 64639,91

P: 101836,71

Z: 664,72

