

REDE DE APOIO TOPOGRÁFICO MUNICIPAL

CARACTERIZAÇÃO DOS PONTOS - ETRS89

PONTO N.º 5136

FREGUESIA: UNIÃO DE FREGUESIAS DE AÇORES E VELOSA

LOCAL: AÇORES

DESCRIÇÃO DO PONTO: PREGO DE AÇO COLOCADO NO ASFALTO, NA ESTRADA PRINCIPAL, DO LADO OPOSTO AO CALVÁRIO

DATA DE COLOCAÇÃO: 16-11-2017

ESTADO DE CONSERVAÇÃO: BOM

COORDENADAS (m)

M: 69830,92

P: 108505,53

Z: 498,57

FOTO



PLANTA



VISIBILIDADE AO PONTO N.º 5137

COORDENADAS (m)

M: 69797,40

P: 108485,82

Z: 502,62

