

REDE DE APOIO TOPOGRÁFICO MUNICIPAL

CARACTERIZAÇÃO DOS PONTOS - ETRS89

PONTO N.º 5126

FREGUESIA: UNIÃO DE FREGUESIAS DE RAPA E CADAFAZ

LOCAL: RUA DA QUINTÃ

DESCRIÇÃO DO PONTO: PREGO DE AÇO COLOCADO NO ASFALTO, O ENTRONCAMENTO DA RUA DA QUINTÃ COM A RUA DIREITA

DATA DE COLOCAÇÃO: 10-11-2017

ESTADO DE CONSERVAÇÃO: BOM

COORDENADAS (m)

M: 65449,54

P: 101989,41

Z: 638,32

FOTO



PLANTA



VISIBILIDADE AO PONTO N.º 5127

COORDENADAS (m)

M: 65481,16

P: 101894,63

Z: 642,94

