

REDE DE APOIO TOPOGRÁFICO MUNICIPAL

CARACTERIZAÇÃO DOS PONTOS - ETRS89

PONTO N.º 5134

FREGUESIA: UNIÃO DE FREGUESIAS DE AÇORES E VELOSA

LOCAL: AÇORES

DESCRIÇÃO DO PONTO: PREGO DE AÇO COLOCADO NO LANCIL, PERTO DA FONTE, JUNTO AO CENTRO DE DIA.

DATA DE COLOCAÇÃO: 16-11-2017

ESTADO DE CONSERVAÇÃO: BOM

COORDENADAS (m)

M: 69913,20

P: 108756,22

Z: 486,82

FOTO



PLANTA



VISIBILIDADE AO PONTO N.º 5135

COORDENADAS (m)

M: 70125,60

P: 108736,13

Z: 494,34

