

REDE DE APOIO TOPOGRÁFICO MUNICIPAL

CARACTERIZAÇÃO DOS PONTOS - ETRS89

PONTO N.º 5124

FREGUESIA: UNIÃO DE FREGUESIAS DE RAPA E CADAFAZ

LOCAL: EM555, CADAFAZ

DESCRIÇÃO DO PONTO: PREGO DE AÇO COLOCADO NO ASFALTO, NA ENTRADA DA LOCALIDADE DE CADAFAZ, NO CRUZAMENTO PARA A RUA DA QUINTÃ E A RUA FONTE DE ALMEIDA

DATA DE COLOCAÇÃO: 10-11-2017

ESTADO DE CONSERVAÇÃO: BOM

COORDENADAS (m)

M: 64707,20

P: 101762,50

Z: 662,56

FOTO



PLANTA



VISIBILIDADE AO PONTO N.º 5125

COORDENADAS (m)

M: 65433,29

P: 102128,38

Z: 628,36

