

# REDE DE APOIO TOPOGRÁFICO MUNICIPAL

## CARACTERIZAÇÃO DOS PONTOS - DATUM 73

**PONTO N.º 9002**

**FREGUESIA:** CASAS SOEIRO

**LOCAL:** AVENIDA CASAS SOEIRO

**DESCRIÇÃO DO PONTO:** PREGO DE AÇO COLOCADO NA VIA PÚBLICA, JUNTO AO POSTE DE TRANSFORMAÇÃO.

**DATA DE COLOCAÇÃO:** 03-05-2013

**ESTADO DE CONSERVAÇÃO:** BOM

**COORDENADAS (m)**

M: 61492,042

P: 106058,756

Z: 516,671

FOTO



PLANTA



## VISIBILIDADE AO PONTO N.º 9001

**COORDENADAS (m)**

M: 61704,467

P: 106330,262

Z: 521,069

