

# REDE DE APOIO TOPOGRÁFICO MUNICIPAL

## CARACTERIZAÇÃO DOS PONTOS - ETRS89

PONTO N.º 5026

**FREGUESIA:** PRADOS

**LOCAL:** RUA BAIRRO DE SÃO MIGUEL

**DESCRIÇÃO DO PONTO:** PREGO DE AÇO COLOCADO NO LANCIL, NA SUBIDA, JUNTO AO ACESSO PARA UM QUINTAL.

**DATA DE COLOCAÇÃO:** 21-07-2015

**ESTADO DE CONSERVAÇÃO:** BOM

COORDENADAS (m)

M: 64028,77

P: 99158,63

Z: 877,88

FOTO



PLANTA



### VISIBILIDADE AO PONTO N.º 5025

COORDENADAS (m)

M: 64054,31

P: 99108,07

Z: 888,15

