

REDE DE APOIO TOPOGRÁFICO MUNICIPAL

CARACTERIZAÇÃO DOS PONTOS - ETRS89

PONTO N.º 5025

FREGUESIA: PRADOS

LOCAL: RUA BAIRRO DE SÃO MIGUEL

DESCRIÇÃO DO PONTO: PREGO DE AÇO COLOCADO NO LANCIL, NO CIMO DE UMA RUA, JUNTO AO PILAR PARA ACESSO A UM TERRENO E A UMA CAIXA DE SANEAMENTO.

DATA DE COLOCAÇÃO: 21-07-2015

ESTADO DE CONSERVAÇÃO: BOM

COORDENADAS (m)

M: 64054,31

P: 99108,07

Z: 888,15

FOTO



PLANTA



VISIBILIDADE AO PONTO N.º 5026

COORDENADAS (m)

M: 64028,77

P: 99158,63

Z: 877,88

