

REDE DE APOIO TOPOGRÁFICO MUNICIPAL

CARACTERIZAÇÃO DOS PONTOS - ETRS89

PONTO N.º 5067

FREGUESIA: UNIÃO DE FREGUESIAS DE CORTIÇÔ DA SERRA, SLGUEIRAS E VIDE ENTRE VINHAS

LOCAL: EN 17- CORTIÇÔ DA SERRA

DESCRIÇÃO DO PONTO: PREGO DE AÇO COLOCADO JUNTO A UM SINAL DIRECIONAL, NO CRUZAMENTO PARA SALGUEIRAS.

DATA DE COLOCAÇÃO: 08-10-2015

ESTADO DE CONSERVAÇÃO: BOM

COORDENADAS (m)

M: 59314,533


P: 103137,287

Z: 518,70

FOTO



PLANTA



VISIBILIDADE AO PONTO N.º 5066

COORDENADAS (m)

M: 59356,338

P: 103220,895

Z: 516,34

