

REDE DE APOIO TOPOGRÁFICO MUNICIPAL

CARACTERIZAÇÃO DOS PONTOS - ETRS89

PONTO N.º 5069

FREGUESIA: UNIÃO DE FREGUESIAS DE CORTIÇÔ DA SERRA, SALGUEIRAIS E VIDE ENTRE VINHAS

LOCAL: EN 17- CORTIÇÔ DA SERRA

DESCRIÇÃO DO PONTO: PREGO DE AÇO COLOCADO NO LANCIL, JUNTO A UM SINAL DE PERIGO DE CRUZAMENTO À DIREITA.

DATA DE COLOCAÇÃO: 08-10-2015

ESTADO DE CONSERVAÇÃO: BOM

COORDENADAS (m)

M: 58913,467

P: 102858,295

Z: 516,45

FOTO



PLANTA



VISIBILIDADE AO PONTO N.º 5068

COORDENADAS (m)

M: 59011,189

P: 102868,549

Z: 512,10

