

# REDE DE APOIO TOPOGRÁFICO MUNICIPAL

## CARACTERIZAÇÃO DOS PONTOS - ETRS89

**PONTO N.º 5064**

**FREGUESIA:** UNIÃO DE FREGUESIAS DE CELORICO E VILA BOA DO MONDEGO

**LOCAL:** VILA BOA DO MONDEGO

**DESCRIÇÃO DO PONTO:** PREGO DE AÇO COLOCADO JUNTO A UMA CAIXA DE SANEAMENTO, EM FRENTE À IGREJA E AO LAR DE SANTA RITA.

**DATA DE COLOCAÇÃO:** 07-10-2015

**ESTADO DE CONSERVAÇÃO:** BOM

**COORDENADAS (m)**

M: 58910,534

P: 106745,914

Z: 394,19

FOTO



PLANTA



### VISIBILIDADE AO PONTO N.º 5065

**COORDENADAS (m)**

M: 58914,19

P: 106815,46

Z: 392,03

