

# REDE DE APOIO TOPOGRÁFICO MUNICIPAL

## CARACTERIZAÇÃO DOS PONTOS - ETRS89

PONTO N.º 5056

**FREGUESIA:** LINHARES DA BEIRA

**LOCAL:** QUINTÃS DE BAIXO

**DESCRIÇÃO DO PONTO:** PREGO DE AÇO COLOCADO NO ASFALTO, EM FRENTE AOS TANQUES PÚBLICOS.

**DATA DE COLOCAÇÃO:** 15-10-2015

**ESTADO DE CONSERVAÇÃO:** BOM

COORDENADAS (m)

M: 56886,76

P: 99441,849

Z: 567,74

FOTO



PLANTA



## VISIBILIDADE AO PONTO N.º 5057

COORDENADAS (m)

M: 56916,626

P: 99367,265

Z: 566,03

