

REDE DE APOIO TOPOGRÁFICO MUNICIPAL

CARACTERIZAÇÃO DOS PONTOS - ETRS89

PONTO N.º 5057

FREGUESIA: LINHARES DA BEIRA

LOCAL: QUINTÃS DE BAIXO

DESCRIÇÃO DO PONTO: PREGO DE AÇO COLOCADO NUMA ROCHA, EM FRENTE A UMA HABITAÇÃO.

DATA DE COLOCAÇÃO: 15-10-2015

ESTADO DE CONSERVAÇÃO: BOM

COORDENADAS (m)

M: 56916,626

P: 99367,265

Z: 566,03

FOTO



PLANTA



VISIBILIDADE AO PONTO N.º 5056

COORDENADAS (m)

M: 56886,76

P: 99441,849

Z: 567,74

