

# REDE DE APOIO TOPOGRÁFICO MUNICIPAL

## CARACTERIZAÇÃO DOS PONTOS - ETRS89

**PONTO N.º 5058**

**FREGUESIA:** LINHARES DA BEIRA

**LOCAL:** QUINTÃS DE CIMA – RUA DOS BONS AMIGOS

**DESCRIÇÃO DO PONTO:** PREGO DE AÇO COLOCADO NO ASFALTO, ENTRE A IGREJA E A ASSOCIAÇÃO.

**DATA DE COLOCAÇÃO:** 15-10-2015

**ESTADO DE CONSERVAÇÃO:** BOM

**COORDENADAS (m)**

M: 57220,276


P: 98904,132

Z: 613,82

FOTO



PLANTA



### VISIBILIDADE AO PONTO N.º 5059

**COORDENADAS (m)**

M: 57258,806

P: 98891,619

Z: 613,30

