

REDE DE APOIO TOPOGRÁFICO MUNICIPAL

CARACTERIZAÇÃO DOS PONTOS - ETRS89

PONTO N.º 5059

FREGUESIA: LINHARES DA BEIRA

LOCAL: QUINTÃS DE CIMA – RUA DOS BONS AMIGOS

DESCRIÇÃO DO PONTO: PREGO DE AÇO COLOCADO NO ASFALTO, JUNTO A UMA CAIXA DE SANEAMENTO, EM FRENTE À ASSOCIAÇÃO.

DATA DE COLOCAÇÃO: 15-10-2015

ESTADO DE CONSERVAÇÃO: BOM

COORDENADAS (m)

M: 57258,806

P: 98891,619

Z: 613,30

FOTO



PLANTA



VISIBILIDADE AO PONTO N.º 5058

COORDENADAS (m)

M: 57220,276

P: 98904,132

Z: 613,82

