

REDE DE APOIO TOPOGRÁFICO MUNICIPAL

CARACTERIZAÇÃO DOS PONTOS - ETRS89

PONTO N.º 5101

FREGUESIA: VALE DE AZARES

LOCAL: GRICHOSO- AVENIDA DO ESTÁDIO

DESCRIÇÃO DO PONTO: PREGO DE AÇO, COLOCADO NO LANCIL DO PASSEIO, DO LADO OPOSTO AO CAFÉ VASQUINHO, JUNTO A UM PORTÃO.

DATA DE COLOCAÇÃO: 11-11-2015

ESTADO DE CONSERVAÇÃO: BOM

COORDENADAS (m)

M: 65205,72

P: 104555,39

Z: 501,67

FOTO



PLANTA



VISIBILIDADE AO PONTO N.º 5100

COORDENADAS (m)

M: 65202,83

P: 104624,3

Z: 504,23

