

REDE DE APOIO TOPOGRÁFICO MUNICIPAL

CARACTERIZAÇÃO DOS PONTOS - ETRS89

PONTO N.º 5099

FREGUESIA: VALE DE AZARES

LOCAL: MOURILHE

DESCRIÇÃO DO PONTO: PREGO DE AÇO COLOCADO NO ASFALTO, AO INÍCIO DA SUBIDA PARA A CAPELA.

DATA DE COLOCAÇÃO: 11-11-2015

ESTADO DE CONSERVAÇÃO: BOM

COORDENADAS (m)

M: 65079,67

P: 102993,99

Z: 525,34

FOTO



PLANTA



VISIBILIDADE AO PONTO N.º 5098

COORDENADAS (m)

M: 65069,12

P: 103043,05

Z: 527,13

