

# REDE DE APOIO TOPOGRÁFICO MUNICIPAL

## CARACTERIZAÇÃO DOS PONTOS - ETRS89

PONTO N.º 5100

**FREGUESIA:** VALE DE AZARES

**LOCAL:** GRICHOSO- AVENIDA DO ESTÁDIO

**DESCRIÇÃO DO PONTO:** PREGO DE AÇO, COLOCADO NO LANCIL DO TRIÂNGULO, NA INTERSEÇÃO DA AVENIDA DO ESTÁDIO E A RUA DR. MÁRIO DOS REIS FARIA, JUNTO A UM SINAL DE STOP.

**DATA DE COLOCAÇÃO:** 11-11-2015

**ESTADO DE CONSERVAÇÃO:** BOM

COORDENADAS (m)

M: 65202,83

P: 104624,3

Z: 504,23

FOTO



PLANTA



## VISIBILIDADE AO PONTO N.º 5101

COORDENADAS (m)

M: 65205,72

P: 104555,39

Z: 501,67

