

REDE DE APOIO TOPOGRÁFICO MUNICIPAL

CARACTERIZAÇÃO DOS PONTOS - ETRS89

PONTO N.º 5083

FREGUESIA: MINHOCAL

LOCAL: RUA DO BARREIRO

DESCRIÇÃO DO PONTO: PREGO DE AÇO COLOCADO NO ASFALTO, JUNTO A UMA CAIXA SE SANEAMENTO

DATA DE COLOCAÇÃO: 22-10-2015

ESTADO DE CONSERVAÇÃO: BOM

COORDENADAS (m)

M: 66483,47

P: 113926,09

Z: 434,97

FOTO



PLANTA



VISIBILIDADE AO PONTO N.º 5082

COORDENADAS (m)

M: 66425,379

P: 114047,732

Z: 438,75

