

REDE DE APOIO TOPOGRÁFICO MUNICIPAL

CARACTERIZAÇÃO DOS PONTOS - ETRS89

PONTO N.º 5113

FREGUESIA: UNIÃO DE FREGUESIAS DE CORTIÇÔ, SALGUEIRAIS E VIDE ENTRE VINHAS

LOCAL: RUA DE SANTO ANTÓNIO

DESCRIÇÃO DO PONTO: PREGO DE AÇO COLOCADO À ENTRADA DE SALGUEIRAIS, DO LADO CONTRÁRIO AO CHAFARIZ, NO ASFALTO, JUNTO A UMA SARJETA DE ÁGUAS PLUVIAIS.

DATA DE COLOCAÇÃO: 27-10-2017

ESTADO DE CONSERVAÇÃO: BOM

COORDENADAS (m)

M: 59995,98

P: 100451,51

Z: 737,24

FOTO



PLANTA



VISIBILIDADE AO PONTO N.º 5112

COORDENADAS (m)

M: 59926,03

P: 100375,76

Z: 743,03

