

# REDE DE APOIO TOPOGRÁFICO MUNICIPAL

## CARACTERIZAÇÃO DOS PONTOS - ETRS89

**PONTO N.º 5131**

**FREGUESIA:** UNIÃO DE FREGUESIAS DE CORTIÇÔ, SALGUEIRAIS E VIDE ENTRE VINHAS

**LOCAL:** RUA DOS ARAIS

**DESCRIÇÃO DO PONTO:** PREGO DE AÇO COLOCADO NO ASFALTO, NO ENTRONCAMENTO DA RUA DOS ARAIS COM A RUA DAS CONFRARIAS, JUNTO A UM SINAL DE "STOP".

**DATA DE COLOCAÇÃO:** 27-10-2017

**ESTADO DE CONSERVAÇÃO:** BOM

**COORDENADAS (m)**

M: 62011,35

P: 103902,24

Z: 678,20

FOTO



PLANTA



VISIBILIDADE AO PONTO N.º 5130

**COORDENADAS (m)**

M: 61879,23

P: 103724,55

Z: 677,84

