

REDE DE APOIO TOPOGRÁFICO MUNICIPAL

CARACTERIZAÇÃO DOS PONTOS - ETRS89

PONTO N.º 5114

COORDENADAS (m)

M: 60708,99

P: 102916,07

Z: 707,20

FREGUESIA: UNIÃO DE FREGUESIAS DE CORTIÇÔ, SALGUEIRAS E VIDE ENTRE VINHAS

LOCAL: RUA 5 DE OUTUBRO

DESCRIÇÃO DO PONTO: PREGO DE AÇO COLOCADO NA TRANSIÇÃO DO ASFALTO PARA OS PARALELOS, NO ENTRONCAMENTO DA RUA 5 DE OUTUBRO E A RUA DE S. MIGUEL

DATA DE COLOCAÇÃO: 27-10-2017

ESTADO DE CONSERVAÇÃO: BOM

FOTO



PLANTA



VISIBILIDADE AO PONTO N.º 5115

COORDENADAS (m)

M: 60714,03

P: 102945,38

Z: 705,62

