

# REDE DE APOIO TOPOGRÁFICO MUNICIPAL

## CARACTERIZAÇÃO DOS PONTOS - ETRS89

**PONTO N.º 5116**

**COORDENADAS (m)**

M: 61344,71

P: 103126,01

Z: 682,58

**FREGUESIA:** UNIÃO DE FREGUESIAS DE CORTIÇÔ, SALGUEIRAIS E VIDE ENTRE VINHAS

**LOCAL:** RUA DAS CORGAS

**DESCRIÇÃO DO PONTO:** PREGO DE AÇO COLOCADO NO ASFALTO, PERTO DO CEMITÉRIO E JUNTO A UMA ENTRADA PARA UMA HABITAÇÃO

**DATA DE COLOCAÇÃO:** 27-10-2017

**ESTADO DE CONSERVAÇÃO:** BOM

FOTO



PLANTA



### VISIBILIDADE AO PONTO N.º 5117

**COORDENADAS (m)**

M: 61499,62

P: 103233,96

Z: 678,34

