

# CESAB - Centro de Serviços do Ambiente

Zona Industrial Ponte de Viadores  
MEALHADA  
3050-481

## Mapa de Incumprimentos

Período de 01-01-2018 a 31-03-2018 (Data de Colheita)

Cliente: Câmara Municipal de Celorico da Beira

Tipo de Amostra: Águas de Consumo Humano

Área: Aldeia da Serra

Dt Col./Emis.	Boletim	Ponto de Amostragem	Parâmetro	V.R.	V.A.	Resultado	Violação
Não ocorreram violações						Total de Parâmetros da Área: 18	

Área: Assanhas

Dt Col./Emis.	Boletim	Ponto de Amostragem	Parâmetro	V.R.	V.A.	Resultado	Violação
Não ocorreram violações						Total de Parâmetros da Área: 59	

Área: Cabeça Alta

Dt Col./Emis.	Boletim	Ponto de Amostragem	Parâmetro	V.R.	V.A.	Resultado	Violação
22-01-2018	29-01-2018	2030 Centro de Dia - Mesquitela	Cloro Residual Livre	---	---	0,85 mg Cl2/L	V.R.
19-02-2018	22-02-2018	4825 Cento Cultural - Celorico	Cloro Residual Livre	---	---	0,08 mg Cl2/L	V.R.
19-03-2018	23-03-2018	8137 Chafariz - Vide entre Vinhas	Cloro Residual Livre	---	---	0,66 mg Cl2/L	V.R.
						Total de Parâmetros da Área: 22	

Área: Cadafaz

Dt Col./Emis.	Boletim	Ponto de Amostragem	Parâmetro	V.R.	V.A.	Resultado	Violação
19-03-2018	23-03-2018	8138 Chafariz 4 - Cadafaz	Cloro Residual Livre	---	---	<0,05 mg Cl2/L	V.R.
						Total de Parâmetros da Área: 62	

Área: Fontanário de Barco

Dt Col./Emis.	Boletim	Ponto de Amostragem	Parâmetro	V.R.	V.A.	Resultado	Violação
19-02-2018	09-03-2018	4824 Chafariz 1 - Barco	pH	---	≥6,5 e ≤9,5	6,2 a 20°C Escala de Sorensen	V.A.
						Total de Parâmetros da Área: 59	

Área: Linhares

Dt Col./Emis.	Boletim	Ponto de Amostragem	Parâmetro	V.R.	V.A.	Resultado	Violação
19-03-2018	23-03-2018	8139 Café Mimoso - Linhares	Cloro Residual Livre	---	---	0,09 mg Cl2/L	V.R.
						Total de Parâmetros da Área: 62	

Área: Prados

Dt Col./Emis.	Boletim	Ponto de Amostragem	Parâmetro	V.R.	V.A.	Resultado	Violação
19-03-2018	27-03-2018	8144 Chafariz Igreja - Prados	Cloro Residual Livre	---	---	<0,05 mg Cl2/L	V.R.
19-03-2018	27-03-2018	8144 Chafariz Igreja - Prados	pH	---	≥6,5 e ≤9,5	6,1 a 20°C Escala de Sorensen	V.A.
						Total de Parâmetros da Área: 18	

Área: Rapa

Dt Col./Emis.	Boletim	Ponto de Amostragem	Parâmetro	V.R.	V.A.	Resultado	Violação
Não ocorreram violações						Total de Parâmetros da Área: 62	

Área: Rio Mondego - Ponte Ladrão

Dt Col./Emis.	Boletim	Ponto de Amostragem	Parâmetro	V.R.	V.A.	Resultado	Violação
Não ocorreram violações						Total de Parâmetros da Área: 22	

Área: Rio Mondego - Sto António do Rio

Dt Col./Emis.	Boletim	Ponto de Amostragem	Parâmetro	V.R.	V.A.	Resultado	Violação
Não ocorreram violações						Total de Parâmetros da Área: 16	

Área: Salgueirais

Dt Col./Emis.	Boletim	Ponto de Amostragem	Parâmetro	V.R.	V.A.	Resultado	Violação
19-02-2018	01-03-2018	4828 Chafariz Igreja - Salgueirais	Cloro Residual Livre	---	---	0,72 mg Cl2/L	V.R.
						Total de Parâmetros da Área: 15	

# CESAB - Centro de Serviços do Ambiente

Zona Industrial Ponte de Viadores  
MEALHADA  
3050-481

## Mapa de Incumprimentos

Período de 01-01-2018 a 31-03-2018 (Data de Colheita)

Área: Soutomoninho

Dt Col./Emis.	Boletim	Ponto de Amostragem	Parâmetro	V.R.	V.A.	Resultado	Violação
19-03-2018	23-03-2018	8142 Junta de freguesia - Soutomoninho	Cloro Residual Livre	---	---	<0,05 mg Cl2/L	V.R.
Total de Parâmetros da Área: 6							

Área: Vale da Azares

Dt Col./Emis.	Boletim	Ponto de Amostragem	Parâmetro	V.R.	V.A.	Resultado	Violação
19-03-2018	23-03-2018	8143 Café Vasquinho - Vale de Azares	Cloro Residual Livre	---	---	<0,05 mg Cl2/L	V.R.
Total de Parâmetros da Área: 6							

Área: Velosa

Dt Col./Emis.	Boletim	Ponto de Amostragem	Parâmetro	V.R.	V.A.	Resultado	Violação
Não ocorreram violações							
Total de Parâmetros do Cliente: 442							

V.R. - Valores Recomendados de acordo com o Tipo de Amostra  
V.A. - Valores Admissíveis de acordo com o Tipo de Amostra

Total de Clientes: 1  
Total de Áreas: 14  
Total de Pontos: 25  
Total de Parâmetros: 442