

CESAB - Centro de Serviços do Ambiente

Zona Industrial Ponte de Viadores
MEALHADA
3050-481

Mapa de Incumprimentos

Período de 01-07-2018 a 30-09-2018 (Data de Colheita)

Cliente: Câmara Municipal de Celorico da Beira

Tipo de Amostra: Águas de Consumo Humano

Área: Aldeia da Serra

Dt Col./Emis.	Boletim	Ponto de Amostragem	Parâmetro	V.R.	V.A.	Resultado	Violação
16-07-2018	24-08-2018	22143 Chafariz - Aldeia da Serra	pH	---	≥6,5 e ≤9,5	6,1 a 22°C Escala de Sorensen	V.A.
Total de Parâmetros da Área: 62							

Área: Assanhas

Dt Col./Emis.	Boletim	Ponto de Amostragem	Parâmetro	V.R.	V.A.	Resultado	Violação
Não ocorreram violações							Total de Parâmetros da Área: 15

Área: Cabeça Alta

Dt Col./Emis.	Boletim	Ponto de Amostragem	Parâmetro	V.R.	V.A.	Resultado	Violação
16-07-2018	14-08-2018	22144 Café Marques - Celorico	Cloro Residual Livre	---	---	0,69 mg Cl2/L	V.R.
17-09-2018	20-09-2018	29635 Casa Particular n1 Rua Principal - Porteira	Cloro Residual Livre	---	---	0,82 mg Cl2/L	V.R.
Total de Parâmetros da Área: 43							

Área: Cadafaz

Dt Col./Emis.	Boletim	Ponto de Amostragem	Parâmetro	V.R.	V.A.	Resultado	Violação
Não ocorreram violações							Total de Parâmetros da Área: 18

Área: Fontanário de Barco

Dt Col./Emis.	Boletim	Ponto de Amostragem	Parâmetro	V.R.	V.A.	Resultado	Violação
27-08-2018	05-09-2018	27183 Chafariz 4 - Barco	Cloro Residual Livre	---	---	0,79 mg Cl2/L	V.R.
Total de Parâmetros da Área: 15							

Área: Linhares

Dt Col./Emis.	Boletim	Ponto de Amostragem	Parâmetro	V.R.	V.A.	Resultado	Violação
Não ocorreram violações							Total de Parâmetros da Área: 18

Área: Prados

Dt Col./Emis.	Boletim	Ponto de Amostragem	Parâmetro	V.R.	V.A.	Resultado	Violação
17-09-2018	26-10-2018	29633 Chafariz - Prados	pH	---	≥6,5 e ≤9,5	6,2 a 23°C Escala de Sorensen	V.A.
Total de Parâmetros da Área: 62							

Área: Rapa

Dt Col./Emis.	Boletim	Ponto de Amostragem	Parâmetro	V.R.	V.A.	Resultado	Violação
Não ocorreram violações							Total de Parâmetros da Área: 18

Área: Rio Mondego - Ponte Ladrão

Dt Col./Emis.	Boletim	Ponto de Amostragem	Parâmetro	V.R.	V.A.	Resultado	Violação
Não ocorreram violações							Total de Parâmetros da Área: 22

Área: Rio Mondego - Sto António do Rio

Dt Col./Emis.	Boletim	Ponto de Amostragem	Parâmetro	V.R.	V.A.	Resultado	Violação
Não ocorreram violações							Total de Parâmetros da Área: 37

Área: Salgueirais

Dt Col./Emis.	Boletim	Ponto de Amostragem	Parâmetro	V.R.	V.A.	Resultado	Violação
27-08-2018	15-10-2018	27179 Chafariz Saída - Salgueirais	Bactérias Coliformes	---	0	57 N/100ml	V.A.
Total de Parâmetros da Área: 37							

Área: Soutomoninho

Dt Col./Emis.	Boletim	Ponto de Amostragem	Parâmetro	V.R.	V.A.	Resultado	Violação
---------------	---------	---------------------	-----------	------	------	-----------	----------

CESAB - Centro de Serviços do Ambiente

Zona Industrial Ponte de Viadores
MEALHADA
3050-481

Mapa de Incumprimentos

Período de 01-07-2018 a 30-09-2018 (Data de Colheita)

16-07-2018	17-07-2018	22147	Casa Particular n.º 8	Cloro Residual Livre	---	---	0,87 mg Cl2/L	V.R.
17-09-2018	20-09-2018	29640	Junta de freguesia - Soutomoninho	Cloro Residual Livre	---	---	0,65 mg Cl2/L	V.R.
								Total de Parâmetros da Área: 6

Área: Vale da Azares

Dt Col./Emis.	Boletim	Ponto de Amostragem	Parâmetro	V.R.	V.A.	Resultado	Violação
Não ocorreram violações							Total de Parâmetros da Área: 6

Área: Velosa

Dt Col./Emis.	Boletim	Ponto de Amostragem	Parâmetro	V.R.	V.A.	Resultado	Violação
Não ocorreram violações							Total de Parâmetros da Área: 59

Total de Parâmetros do Cliente: 418

V.R. - Valores Recomendados de acordo com o Tipo de Amostra
V.A. - Valores Admissíveis de acordo com o Tipo de Amostra

Total de Clientes: 1
Total de Áreas: 14
Total de Pontos: 25
Total de Parâmetros: 418