

CESAB - Centro de Serviços do Ambiente

Zona Industrial Ponte de Viadores
MEALHADA
3050-481

Mapa de Incumprimentos

Período de 01-04-2019 a 30-06-2019 (Data de Colheita)

Cliente: Câmara Municipal de Celorico da Beira

Tipo de Amostra: Águas de Consumo Humano

Área: Aldeia da Serra

Dt Col./Emis.	Boletim	Ponto de Amostragem	Parâmetro	V.R.	V.A.	Resultado	Violação
13-05-2019	15-05-2019	14328 Chafariz 3 - Aldeia da Serra	Cloro Residual Livre	---	---	0,90 mg Cl2/L	V.R.
Total de Parâmetros da Área: 3							

Área: Assanhas

Dt Col./Emis.	Boletim	Ponto de Amostragem	Parâmetro	V.R.	V.A.	Resultado	Violação
11-06-2019	13-06-2019	17673 Chafariz Quintãs de Baixo - Assanhas	Cloro Residual Livre	---	---	0,12 mg Cl2/L	V.R.
Total de Parâmetros da Área: 15							

Área: Cabeça Alta

Dt Col./Emis.	Boletim	Ponto de Amostragem	Parâmetro	V.R.	V.A.	Resultado	Violação
11-06-2019	13-06-2019	17674 Chafariz da Igreja - Vide entre Vinhas	Cloro Residual Livre	---	---	0,80 mg Cl2/L	V.R.
Total de Parâmetros da Área: 46							

Área: Cadafaz

Dt Col./Emis.	Boletim	Ponto de Amostragem	Parâmetro	V.R.	V.A.	Resultado	Violação
Não ocorreram violações						Total de Parâmetros da Área: 3	

Área: Fontanário de Barco

Dt Col./Emis.	Boletim	Ponto de Amostragem	Parâmetro	V.R.	V.A.	Resultado	Violação
03-04-2019	08-04-2019	10294 Chafariz 2 - Barco	pH	---	≥6,5 e ≤9,5	6,0 a 18°C Escala de Sorensen	V.A.
03-04-2019	08-04-2019	10294 Chafariz 2 - Barco	Cloro Residual Livre	---	---	0,11 mg Cl2/L	V.R.
11-06-2019	13-06-2019	17675 Chafariz 3 - Barco	Cloro Residual Livre	---	---	0,11 mg Cl2/L	V.R.
Total de Parâmetros da Área: 15							

Área: Linhares

Dt Col./Emis.	Boletim	Ponto de Amostragem	Parâmetro	V.R.	V.A.	Resultado	Violação
Não ocorreram violações						Total de Parâmetros da Área: 3	

Área: Prados

Dt Col./Emis.	Boletim	Ponto de Amostragem	Parâmetro	V.R.	V.A.	Resultado	Violação
Não ocorreram violações						Total de Parâmetros da Área: 3	

Área: Rapa

Dt Col./Emis.	Boletim	Ponto de Amostragem	Parâmetro	V.R.	V.A.	Resultado	Violação
Não ocorreram violações						Total de Parâmetros da Área: 3	

Área: Rio Mondego - Ponte Ladrão

Dt Col./Emis.	Boletim	Ponto de Amostragem	Parâmetro	V.R.	V.A.	Resultado	Violação
Não ocorreram violações						Total de Parâmetros da Área: 22	

Área: Rio Mondego - Sto António do Rio

Dt Col./Emis.	Boletim	Ponto de Amostragem	Parâmetro	V.R.	V.A.	Resultado	Violação
13-05-2019	15-05-2019	14334 Chafariz - Casas do Rio	Cloro Residual Livre	---	---	0,81 mg Cl2/L	V.R.
Total de Parâmetros da Área: 23							

Área: Salgueirais

Dt Col./Emis.	Boletim	Ponto de Amostragem	Parâmetro	V.R.	V.A.	Resultado	Violação
11-06-2019	10-07-2019	17672 Chafariz Central - Salgueirais	Cloro Residual Livre	---	---	0,85 mg Cl2/L	V.R.
Total de Parâmetros da Área: 41							

CESAB - Centro de Serviços do Ambiente

Zona Industrial Ponte de Viadores
MEALHADA
3050-481

Mapa de Incumprimentos

Período de 01-04-2019 a 30-06-2019 (Data de Colheita)

Área: Soutomoninho

Dt Col./Emis.	Boletim	Ponto de Amostragem	Parâmetro	V.R.	V.A.	Resultado	Violação
Não ocorreram violações						Total de Parâmetros da Área: 3	

Área: Vale da Azares

Dt Col./Emis.	Boletim	Ponto de Amostragem	Parâmetro	V.R.	V.A.	Resultado	Violação
13-05-2019	15-05-2019	14336	Café Vasquinho - Vale de Azares	Cloro Residual Livre	---	---	0,14 mg Cl2/L
						Total de Parâmetros da Área: 3	

Área: Velosa

Dt Col./Emis.	Boletim	Ponto de Amostragem	Parâmetro	V.R.	V.A.	Resultado	Violação
03-04-2019	12-04-2019	10297	Junta de Freguesia - Velosa	pH	---	≥6,5 e ≤9,5	6,3 a 18°C Escala de Sorensen
						Total de Parâmetros da Área: 17	
						Total de Parâmetros do Cliente: 200	

V.R. - Valores Recomendados de acordo com o Tipo de Amostra
V.A. - Valores Admissíveis de acordo com o Tipo de Amostra

Total de Clientes: 1
Total de Áreas: 14
Total de Pontos: 24
Total de Parâmetros: 200