

CESAB - Centro de Serviços do Ambiente

Zona Industrial Ponte de Viadores
MEALHADA
3050-481

Mapa de Incumprimentos

Período de 01-04-2020 a 30-06-2020 (Data de Colheita)

Cliente: Câmara Municipal de Celorico da Beira

Tipo de Amostra: Águas de Consumo Humano

Área: Aldeia da Serra

| Dt Col./Emis. | Boletim | Ponto de Amostragem | Parâmetro | V.R. | V.A. | Resultado | Violação | |
|---------------------------------|------------|---------------------|------------------------------|----------------------|------|-------------|-------------------------------|------|
| 27-04-2020 | 11-05-2020 | 10878 | Café Serra - Aldeia da Serra | pH | --- | ≥6,5 e ≤9,5 | 6,1 a 20°C Escala de Sorensen | V.A. |
| 27-04-2020 | 11-05-2020 | 10878 | Café Serra - Aldeia da Serra | Cloro Residual Livre | --- | --- | 2,2 mg Cl2/L | V.R. |
| 15-06-2020 | 16-06-2020 | 15668 | Chafariz 1 - Aldeia da Serra | Cloro Residual Livre | --- | --- | 0,12 mg Cl2/L | V.R. |
| Total de Parâmetros da Área: 16 | | | | | | | | |

Área: Assanhas

| Dt Col./Emis. | Boletim | Ponto de Amostragem | Parâmetro | V.R. | V.A. | Resultado | Violação |
|-------------------------|---------|---------------------|-----------|------|------|--------------------------------|----------|
| Não ocorreram violações | | | | | | Total de Parâmetros da Área: 3 | |

Área: Cabeça Alta

| Dt Col./Emis. | Boletim | Ponto de Amostragem | Parâmetro | V.R. | V.A. | Resultado | Violação |
|---------------------------------|------------|--|----------------------|------|------|---------------|----------|
| 27-04-2020 | 06-05-2020 | 10879 Chafariz da Igreja - Vide entre Vinhas | Cloro Residual Livre | --- | --- | 0,84 mg Cl2/L | V.R. |
| 25-05-2020 | 28-05-2020 | 13665 Chafariz Pelourinho - Mesquitela | Cloro Residual Livre | --- | --- | 0,76 mg Cl2/L | V.R. |
| 15-06-2020 | 30-06-2020 | 15669 Chafariz - Galisteu | Cloro Residual Livre | --- | --- | 0,88 mg Cl2/L | V.R. |
| Total de Parâmetros da Área: 48 | | | | | | | |

Área: Cadafaz

| Dt Col./Emis. | Boletim | Ponto de Amostragem | Parâmetro | V.R. | V.A. | Resultado | Violação |
|---------------------------------|------------|----------------------------|----------------------|------|------|---------------|----------|
| 27-04-2020 | 28-05-2020 | 10880 Chafariz 2 - Cadafaz | Cloro Residual Livre | --- | --- | 0,78 mg Cl2/L | V.R. |
| Total de Parâmetros da Área: 61 | | | | | | | |

Área: Fontanário de Barco

| Dt Col./Emis. | Boletim | Ponto de Amostragem | Parâmetro | V.R. | V.A. | Resultado | Violação |
|--------------------------------|------------|--------------------------|----------------------|------|------|--------------|----------|
| 25-05-2020 | 26-05-2020 | 13666 Chafariz 3 - Barco | Cloro Residual Livre | --- | --- | 1,6 mg Cl2/L | V.R. |
| Total de Parâmetros da Área: 3 | | | | | | | |

Área: Linhares

| Dt Col./Emis. | Boletim | Ponto de Amostragem | Parâmetro | V.R. | V.A. | Resultado | Violação |
|---------------------------------|------------|----------------------|----------------------|------|------|--------------|----------|
| 27-04-2020 | 29-05-2020 | 10881 Lar - Linhares | Cloro Residual Livre | --- | --- | 1,2 mg Cl2/L | V.R. |
| Total de Parâmetros da Área: 61 | | | | | | | |

Área: Prados

| Dt Col./Emis. | Boletim | Ponto de Amostragem | Parâmetro | V.R. | V.A. | Resultado | Violação |
|-------------------------|---------|---------------------|-----------|------|------|--------------------------------|----------|
| Não ocorreram violações | | | | | | Total de Parâmetros da Área: 6 | |

Área: Rapa

| Dt Col./Emis. | Boletim | Ponto de Amostragem | Parâmetro | V.R. | V.A. | Resultado | Violação |
|-------------------------|---------|---------------------|-----------|------|------|--------------------------------|----------|
| Não ocorreram violações | | | | | | Total de Parâmetros da Área: 6 | |

Área: Rio Mondego - Ponte Ladrão

| Dt Col./Emis. | Boletim | Ponto de Amostragem | Parâmetro | V.R. | V.A. | Resultado | Violação |
|-------------------------|---------|---------------------|-----------|------|------|---------------------------------|----------|
| Não ocorreram violações | | | | | | Total de Parâmetros da Área: 22 | |

Área: Rio Mondego - Sto António do Rio

| Dt Col./Emis. | Boletim | Ponto de Amostragem | Parâmetro | V.R. | V.A. | Resultado | Violação | |
|---------------------------------|------------|---------------------|----------------------------------|----------------------|------|-----------|---------------|------|
| 27-04-2020 | 28-04-2020 | 10885 | Cemitério - Espinheiro | Cloro Residual Livre | --- | --- | 0,80 mg Cl2/L | V.R. |
| 15-06-2020 | 21-07-2020 | 15675 | Forno comunitario- Fornotelheiro | Cloro Residual Livre | --- | --- | 0,80 mg Cl2/L | V.R. |
| Total de Parâmetros da Área: 44 | | | | | | | | |

Área: Salgueirais

| Dt Col./Emis. | Boletim | Ponto de Amostragem | Parâmetro | V.R. | V.A. | Resultado | Violação |
|---------------|---------|---------------------|-----------|------|------|-----------|----------|
|---------------|---------|---------------------|-----------|------|------|-----------|----------|

CESAB - Centro de Serviços do Ambiente

Zona Industrial Ponte de Viadores
MEALHADA
3050-481

Mapa de Incumprimentos

Período de 01-04-2020 a 30-06-2020 (Data de Colheita)

| | | | | | | | | |
|------------|------------|-------|--------------------------------|----------------------|-----|-----|---------------|---------------------------------------|
| 27-04-2020 | 28-04-2020 | 10886 | Chafariz Central - Salgueirais | Cloro Residual Livre | --- | --- | 0,81 mg Cl2/L | V.R. |
| 15-06-2020 | 16-06-2020 | 15676 | Chafariz Igreja - Salgueirais | Cloro Residual Livre | --- | --- | 0,84 mg Cl2/L | V.R. |
| | | | | | | | | Total de Parâmetros da Área: 6 |

Área: Soutomoninho

| Dt Col./Emis. | Boletim | Ponto de Amostragem | Parâmetro | V.R. | V.A. | Resultado | Violação |
|--------------------------------|------------|--|----------------------|------|------|-----------|----------|
| 27-04-2020 | 29-04-2020 | 10887 Casa Particular 1 - Soutomoninho | Bactérias Coliformes | --- | 0 | 1 N/100ml | V.A. |
| Total de Parâmetros da Área: 6 | | | | | | | |

Área: Vale da Azares

| Dt Col./Emis. | Boletim | Ponto de Amostragem | Parâmetro | V.R. | V.A. | Resultado | Violação |
|-------------------------|---------|---------------------|-----------|------|------|--------------------------------|----------|
| Não ocorreram violações | | | | | | Total de Parâmetros da Área: 6 | |

Área: Velosa

| Dt Col./Emis. | Boletim | Ponto de Amostragem | Parâmetro | V.R. | V.A. | Resultado | Violação |
|-------------------------------------|------------|---------------------|--------------------------|----------------------|------|---------------|------------|
| 25-05-2020 | 29-06-2020 | 13669 | Chafariz tanque - Velosa | Cloro Residual Livre | --- | 0,12 mg Cl2/L | V.R. |
| 25-05-2020 | 29-06-2020 | 13669 | Chafariz tanque - Velosa | Chumbo | --- | 10 | 12 µg Pb/L |
| Total de Parâmetros da Área: 58 | | | | | | | V.A. |
| Total de Parâmetros do Cliente: 346 | | | | | | | |

V.R. - Valores Recomendados de acordo com o Tipo de Amostra
V.A. - Valores Admissíveis de acordo com o Tipo de Amostra

Total de Clientes: 1
Total de Áreas: 14
Total de Pontos: 28
Total de Parâmetros: 346