

CESAB - Centro de Serviços do Ambiente

Zona Industrial Ponte de Viadões
MEALHADA
3050-481

Mapa de Incumprimentos

Período de 01/01/2021 a 31/03/2021 (Data de Colheita)

Cliente: Câmara Municipal de Celorico da Beira

Tipo de Amostra: Águas de Consumo Humano

Área: Aldeia da Serra

Dt Col./Emis.	Boletim	Ponto de Amostragem	Parâmetro	V.R.	V.A.	Resultado	Violação
Não ocorreram violações						Total de Parâmetros da Área: 6	

Área: Assanhas

Dt Col./Emis.	Boletim	Ponto de Amostragem	Parâmetro	V.R.	V.A.	Resultado	Violação
15/02/2021	16/02/2021	5667 Chafariz Centro Saúde Carrapichana - Assanhas	Cloro Residual Livre	---	---	0,82 mg Cl2/L	V.R.
						Total de Parâmetros da Área: 3	

Área: Cabeça Alta

Dt Col./Emis.	Boletim	Ponto de Amostragem	Parâmetro	V.R.	V.A.	Resultado	Violação
11/01/2021	02/02/2021	863 Centro Dia - Mesquitela	Bactérias Coliformes	---	0	1 N/100ml	V.A.
11/01/2021	02/02/2021	863 Centro Dia - Mesquitela	Cloro Residual Livre	---	---	1,2 mg Cl2/L	V.R.
15/02/2021	16/02/2021	5668 Parque de Merendas Vila Boa do Mondego - Celorico	Cloro Residual Livre	---	---	0,97 mg Cl2/L	V.R.
						Total de Parâmetros da Área: 57	

Área: Cadafaz

Dt Col./Emis.	Boletim	Ponto de Amostragem	Parâmetro	V.R.	V.A.	Resultado	Violação
Não ocorreram violações						Total de Parâmetros da Área: 16	

Área: Fontanário de Barco

Dt Col./Emis.	Boletim	Ponto de Amostragem	Parâmetro	V.R.	V.A.	Resultado	Violação
15/02/2021	16/02/2021	5669 Chafariz 1 - Barco	Cloro Residual Livre	---	---	0,07 mg Cl2/L	V.R.
						Total de Parâmetros da Área: 3	

Área: Linhares

Dt Col./Emis.	Boletim	Ponto de Amostragem	Parâmetro	V.R.	V.A.	Resultado	Violação
Não ocorreram violações						Total de Parâmetros da Área: 16	

Área: Prados

Dt Col./Emis.	Boletim	Ponto de Amostragem	Parâmetro	V.R.	V.A.	Resultado	Violação
Não ocorreram violações						Total de Parâmetros da Área: 15	

Área: Rapa

Dt Col./Emis.	Boletim	Ponto de Amostragem	Parâmetro	V.R.	V.A.	Resultado	Violação
11/01/2021	15/01/2021	867 Café Mirante - Rapa	Cloro Residual Livre	---	---	0,77 mg Cl2/L	V.R.
11/01/2021	15/01/2021	867 Café Mirante - Rapa	pH	---	≥6,5 e ≤9,5	6,3 a 18°C Escala de Sorensen	V.A.
						Total de Parâmetros da Área: 15	

Área: Rio Mondego - Ponte Ladrão

Dt Col./Emis.	Boletim	Ponto de Amostragem	Parâmetro	V.R.	V.A.	Resultado	Violação
11/01/2021	21/01/2021	868 Centro Dia - Açores	Cloro Residual Livre	---	---	1,2 mg Cl2/L	V.R.
						Total de Parâmetros da Área: 22	

Área: Rio Mondego - Sto António do Rio

Dt Col./Emis.	Boletim	Ponto de Amostragem	Parâmetro	V.R.	V.A.	Resultado	Violação
11/01/2021	12/01/2021	869 Cemitério - Espinheiro	Cloro Residual Livre	---	---	1,1 mg Cl2/L	V.R.
15/02/2021	16/02/2021	5671 Chafariz - Casas do Rio	Cloro Residual Livre	---	---	0,79 mg Cl2/L	V.R.
15/03/2021	26/03/2021	9335 Forno comunitário - Fornotelheiro	Cloro Residual Livre	---	---	0,90 mg Cl2/L	V.R.
						Total de Parâmetros da Área: 21	

CESAB - Centro de Serviços do Ambiente

Zona Industrial Ponte de Viadores
MEALHADA
3050-481

Mapa de Incumprimentos

Período de 01/01/2021 a 31/03/2021 (Data de Colheita)

Área: Salgueirais

Dt Col./Emis.	Boletim	Ponto de Amostragem	Parâmetro	V.R.	V.A.	Resultado	Violação
11/01/2021	12/01/2021	870 Chafariz Central - Salgueirais	Cloro Residual Livre	---	---	1,2 mg Cl2/L	V.R.
15/03/2021	16/03/2021	9336 Chafariz Igreja - Salgueirais	Cloro Residual Livre	---	---	0,91 mg Cl2/L	V.R.
Total de Parâmetros da Área: 6							

Área: Soutomoninho

Dt Col./Emis.	Boletim	Ponto de Amostragem	Parâmetro	V.R.	V.A.	Resultado	Violação
Não ocorreram violações							Total de Parâmetros da Área: 15

Área: Vale da Azares

Dt Col./Emis.	Boletim	Ponto de Amostragem	Parâmetro	V.R.	V.A.	Resultado	Violação
Não ocorreram violações							Total de Parâmetros da Área: 15

Área: Velosa

Dt Col./Emis.	Boletim	Ponto de Amostragem	Parâmetro	V.R.	V.A.	Resultado	Violação
15/02/2021	17/02/2021	5672 Chafariz Lameira - Velosa	Cloro Residual Livre	---	---	0,05 mg Cl2/L	V.R.
15/02/2021	17/02/2021	5672 Chafariz Lameira - Velosa	Escherichia Coli	---	0	1 N/100ml	V.A.
15/02/2021	17/02/2021	5672 Chafariz Lameira - Velosa	Bactérias Coliformes	---	0	3 N/100ml	V.A.
Total de Parâmetros da Área: 3							Total de Parâmetros do Cliente: 213

V.R. - Valores Recomendados de acordo com o Tipo de Amostra
V.A. - Valores Admissíveis de acordo com o Tipo de Amostra

Total de Clientes: 1
Total de Áreas: 14
Total de Pontos: 28
Total de Parâmetros: 213