

(2022) CESAB - Centro de Serviços do Ambiente

Zona Industrial Ponte de Viadões
MEALHADA
3050-481

Mapa de Incumprimentos

Período de 01/07/2022 a 30/09/2022 (Data de Colheita)

Cliente: Câmara Municipal de Celorico da Beira

Tipo de Amostra: Águas de Consumo Humano

Área: Aldeia da Serra

Dt Col./Emis.	Boletim	Ponto de Amostragem	Parâmetro	V.R.	V.A.	Resultado	Violação
11/07/2022	26/07/2022	25592 Fontenário - Aldeia da Serra	pH	---	≥6,5 e ≤9,5	6,2 a 22°C Escala de Sorensen	V.A.
Total de Parâmetros da Área: 16							

Área: Assanhas

Dt Col./Emis.	Boletim	Ponto de Amostragem	Parâmetro	V.R.	V.A.	Resultado	Violação
Não ocorreram violações							Total de Parâmetros da Área: 3

Área: Cabeça Alta

Dt Col./Emis.	Boletim	Ponto de Amostragem	Parâmetro	V.R.	V.A.	Resultado	Violação
20/09/2022	23/09/2022	35580 Parque de Merendas - Vila Boa do Mondego	Cloro Residual Livre	---	---	0,08 mg Cl2/L	V.R.
Total de Parâmetros da Área: 45							

Área: Cadafaz

Dt Col./Emis.	Boletim	Ponto de Amostragem	Parâmetro	V.R.	V.A.	Resultado	Violação
20/09/2022	25/11/2022	35581 Chafariz 1 - Cadafaz	Cloro Residual Livre	---	---	0,88 mg Cl2/L	V.R.
Total de Parâmetros da Área: 61							

Área: Fontanário de Barco

Dt Col./Emis.	Boletim	Ponto de Amostragem	Parâmetro	V.R.	V.A.	Resultado	Violação
22/08/2022	24/08/2022	31530 Chafariz 4 - Barco	Cloro Residual Livre	---	---	<0,05 mg Cl2/L	V.R.
22/08/2022	24/08/2022	31530 Chafariz 4 - Barco	Bactérias Coliformes	---	0	53 N/100ml	V.A.
22/08/2022	24/08/2022	31530 Chafariz 4 - Barco	Escherichia Coli	---	0	2 N/100ml	V.A.
Total de Parâmetros da Área: 3							

Área: Linhares

Dt Col./Emis.	Boletim	Ponto de Amostragem	Parâmetro	V.R.	V.A.	Resultado	Violação
Não ocorreram violações							Total de Parâmetros da Área: 61

Área: Prados

Dt Col./Emis.	Boletim	Ponto de Amostragem	Parâmetro	V.R.	V.A.	Resultado	Violação
Não ocorreram violações							Total de Parâmetros da Área: 15

Área: Rapa

Dt Col./Emis.	Boletim	Ponto de Amostragem	Parâmetro	V.R.	V.A.	Resultado	Violação
11/07/2022	18/07/2022	25597 Fontenário - Rapa	Cloro Residual Livre	---	---	0,14 mg Cl2/L	V.R.
11/07/2022	18/07/2022	25597 Fontenário - Rapa	Bactérias Coliformes	---	0	16 N/100ml	V.A.
20/09/2022	25/11/2022	35584 Lar - Rapa	Cloro Residual Livre	---	---	0,10 mg Cl2/L	V.R.
20/09/2022	25/11/2022	35584 Lar - Rapa	Manganês	---	50	250 µg Mn/L	V.A.
20/09/2022	25/11/2022	35584 Lar - Rapa	Bactérias Coliformes	---	0	39 N/100ml	V.A.
20/09/2022	25/11/2022	35584 Lar - Rapa	Escherichia Coli	---	0	4 N/100ml	V.A.
20/09/2022	25/11/2022	35584 Lar - Rapa	Enum. microorg. viáveis-nº Colónias, (22±2)°C	---	s/ alter. anormal	136 N/ml a 22°C	V.R.
20/09/2022	25/11/2022	35584 Lar - Rapa	Enum. microorg. viáveis-nº Colónias, (36±2)°C	---	s/ alter. anormal	71 N/ml a 36°C	V.R.
Total de Parâmetros da Área: 61							

Área: Rio Mondego - Ponte Ladrão

Dt Col./Emis.	Boletim	Ponto de Amostragem	Parâmetro	V.R.	V.A.	Resultado	Violação
22/08/2022	23/08/2022	31531 Chafariz - Açores	Cloro Residual Livre	---	---	0,72 mg Cl2/L	V.R.
Total de Parâmetros da Área: 22							

(2022) CESAB - Centro de Serviços do Ambiente

Zona Industrial Ponte de Viadões
MEALHADA
3050-481

Mapa de Incumprimentos

Período de 01/07/2022 a 30/09/2022 (Data de Colheita)

Área: Rio Mondego - Sto António do Rio

Dt Col./Emis.	Boletim	Ponto de Amostragem	Parâmetro	V.R.	V.A.	Resultado	Violação
22/08/2022	24/08/2022	31532 Cemitério - Espinheiro	Cloro Residual Livre	---	---	0,05 mg Cl2/L	V.R.
22/08/2022	24/08/2022	31532 Cemitério - Espinheiro	Bactérias Coliformes	---	0	5 N/100ml	V.A.
20/09/2022	23/09/2022	35586 Café AGAR - Celorico Gare	Cloro Residual Livre	---	---	0,07 mg Cl2/L	V.R.
Total de Parâmetros da Área: 21							

Área: Salgueirais

Dt Col./Emis.	Boletim	Ponto de Amostragem	Parâmetro	V.R.	V.A.	Resultado	Violação
22/08/2022	23/08/2022	31533 Chafariz Saida - Salgueirais	Cloro Residual Livre	---	---	1,2 mg Cl2/L	V.R.
Total de Parâmetros da Área: 3							

Área: Soutomoninho

Dt Col./Emis.	Boletim	Ponto de Amostragem	Parâmetro	V.R.	V.A.	Resultado	Violação
Não ocorreram violações							Total de Parâmetros da Área: 61

Área: Vale da Azares

Dt Col./Emis.	Boletim	Ponto de Amostragem	Parâmetro	V.R.	V.A.	Resultado	Violação
11/07/2022	26/07/2022	25601 Cemitério - Vale de Azares	Cloro Residual Livre	---	---	0,84 mg Cl2/L	V.R.
20/09/2022	23/09/2022	35588 Cemitério - Vale de Azares	Cloro Residual Livre	---	---	1,2 mg Cl2/L	V.R.
Total de Parâmetros da Área: 15							

Área: Velosa

Dt Col./Emis.	Boletim	Ponto de Amostragem	Parâmetro	V.R.	V.A.	Resultado	Violação
22/08/2022	23/08/2022	31534 Rua do Freixinho s/n, habitação no cruzamento Velosa	Cloro Residual Livre	---	---	0,13 mg Cl2/L	V.R.
Total de Parâmetros da Área: 3							
Total de Parâmetros do Cliente: 390							

V.R. - Valores Recomendados de acordo com o Tipo de Amostra
V.A. - Valores Admissíveis de acordo com o Tipo de Amostra

Total de Clientes: 1
Total de Áreas: 14
Total de Pontos: 27
Total de Parâmetros: 390